



### VIKTIG INFORMASJON ETTER UTSKIFTING AV VINDUER OG KLEDNING ER UTFØRT

- **De nye ventilene** på soverom har en støydempende funksjon. Ventilene vendt mot Sandvika sentrum og som ikke er på soverom, har et filter som kan tas ut og renses etter behov. Spesielt ventilene på soverom bør håndteres med en viss forsiktighet.
- **Etter montering** av nye og helt tette vinduer, dører og vegger kan det bli for stort undertrykk i leilighetene. Tidligere kom det innsig av luft fra utettheter i vegger og vinduer som var med på å utligne trykket, men dette er nå borte og derfor kan undertrykket bli større. Dette kan føre til at trykket blir for stort for friskluftsventilene. Det kan føre til suselyd fra disse, og da er det nødvendig å justere mengden luft som blir trukket ut av leiligheten.
- **Justering:** Skru utsugsventiler på bad og kjøkken helt igjen. Deretter åpner du en av de nye friskluftsventilene. Så åpner du ventilene på kjøkken og bad gradvis, helt til det kommer en passe mengde luft inn gjennom den nye friskluftsventilen i åpen stilling. Påse at begge utsugsventilene har utsug, og at den på badet gjerne suger litt mer enn den på kjøkkenet.
- **Opplever du dugg** på vinduer innvendig er det for lite sirkulasjon. Da må du åpne ventiler på det aktuelle rommet. Om ikke det hjelper, må utsugsventilene åpnes noe mer.
- **Hvordan låse balkong/terrasse dør:** håndtak må løftes helt opp for at døren skal komme i låseposisjon.
- Minner om at i mappen mottatt fra Vindu Entreprenøren ligger et **tilbakemeldingsskjema** som skal benyttes dersom du ønsker håndverker tilbake for å rette på feil eller mangler.

Vennlig hilsen

**Styret i samarbeid med Vindu Entreprenøren og ABBL**